

## Reporte de Ingreso de Mercadería

Generado el 19/01/2026 01:31

### Datos Generales

CSE	Merliot-4,2
Operario	Ismael
Estado	Tomas filmicas completadas

### Detalles de Contenedores

Lote	Cantidad	Tarimas	Fecha SNIC	Faltantes	Averías	Observaciones
1U2AD575D	53	1	2025-09-15	0	5	
2U3AD649A	19	1	2025-09-15	2	2	Lleva calcomanía de calidad agujeros no son de muestreo
3U2AD039E	90	1	2025-09-15	0	16	
3U2AD581T	16	1	2025-09-15	0	5	

### Documentación Fotográfica

#### Fotos - Camión



#### Fotos - Marchamo




#### Fotos - Interior



#### Lote 1U2AD575D

#### Fotos SNIC



## Evidencias de Averías



Lote 2U3AD649A

## Fotos SNIC




## Evidencias de Averías



## Lote 3U2AD039E

### Fotos SNIC



### Evidencias de Averías



## Lote 3U2AD581T

### Fotos SNIC



### Evidencias de Averías

